

**TEPLOMĚR NÁSTĚNNÝ T 120 N****TEPLOMĚR SAUNOVÝ T 120 S****Popis a použití**

Dvojkový teploměr T 120 x je určen pro měření a sledování teploty v měřicím rozsahu teploměru:

<b>T 120 S</b>	0 až +120 °C	pro sauny, apod.
<b>T 120 N</b>	-30 až +50 °C	v obytných místnostech, apod.

Teploměry jsou uzpůsobeny k zavěšení na stěnu. U teploměru T 120 S je na stupnici vyznačeno červené pole označující doporučenou teplotu při saunování.

**Technické údaje**

Dělení stupnice	po 1 °C
Měřicí rozsah	T 120 S            0 až +120 °C T 120 N            -30 až +50 °C
Přesnost	±2 %% z rozsahu stupnice
Hmotnost	cca 160 g

**Podmínky skladování**

Skladovací prostor musí být prost chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit na uskladněné výrobky. Skladovací teplota v rozmezí od 0-40 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %.

**Likvidace**

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

**Možné drobné závady a jejich odstraňování**

Závady teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

**Záruka**

Výrobce je odpovědný za vlastnosti stanovené platnými normami. Výrobce poskytuje záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků

**Záruční a pozáruční opravy**

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

**APATOR METRA s.r.o.**  
Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: [prodej@metra-su.cz](mailto:prodej@metra-su.cz)

www: <http://www.metra-su.cz>